



Ficha Técnica • Technical Sheet

Pincéis Redondos • Round Brushes



Cerdas • Bristle	Cola • Glue	Virola • Ferrule	Cabo • Handle
30% Natural 70% Sintéticas • Synthetic	Epoxy	Níquel • Nickel Plated	Madeira • Wooden

Base Aquosa Water Based	Base Solvente Solvent Based	Madeiras Wood	Uso Usage
👍 👍 👍	👍 👍	-	Semi-Pro

	Diâmetro • Diameter (mm)	Altura das Cerdas • Bristle Height (mm)	Código • Code
Nº 2	Ø5	20	27001
Nº 4	Ø6	20	27002
Nº 6	Ø7	20	27003
Nº 8	Ø8	25	27004
Nº 10	Ø9	25	27005
Nº 12	Ø10	30	27006
Nº 14	Ø11	35	27007
Nº 16	Ø14	40	27008
Nº 18	Ø16	45	27009
Nº 20	Ø18	45	27010

Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning

- 1 - Passar a trincha por água antes da primeira utilização. • Rinse the paintbrush in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar a trincha com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the paintbrush with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.