



## Ficha Técnica • Technical Sheet

### Minor

---



| Cerdas • Bristle                          | Cola • Glue | Viola • Ferrule        | Cabo • Handle      |
|---|-------------|------------------------|--------------------|
| 30% Natural<br>70% Sintéticas • Synthetic | Epoxy       | Inox • Stainless Steel | PP Oco • Hollow PP |

| Base Aquosa<br>Water Based | Base Solvente<br>Solvent Based | Madeiras<br>Wood | Uso<br>Usage |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 👍 👍 👍                      | 👍                              | -                | Amador • DIY |

Disponível em • Available at

---

|   | Largura • Width<br>(mm) | Altura das Cerdas<br>Bristle Height<br>(mm) | Peso • Weight (g) | Código • Code |       |
|---|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------|
| Largura • Width<br>(Polegadas • Inches) | ¾"                      | 18  | 45                | 28            | 16070 |
|   | 1"                      | 25  | 45                | 34            | 16071 |
|   | 1½"                     | 38  | 50                | 42            | 16072 |
|   | 2"                      | 50  | 50                | 57            | 16073 |
|   | 2½"                     | 63  | 55                | 77            | 16074 |
|   | 3"                      | 75  | 55                | 102           | 16075 |
|   | 4"                      | 100   | 55                | 131           | 16076 |
| Kit 3 un.<br>(1", 1½", 2")              |                         |   | 133               | 16729         |       |
| Kit 5 un.<br>(¾", 1", 1½", 2", 2½")     |                         |   | 238               | 16730         |       |

## Instruções de Uso e Limpeza / Instructions for Use and Cleaning

---

- 1 - Passar a trincha por água antes da primeira utilização. • Rinse the paintbrush in water before the first use.
- 2 - Pintar a superfície como movimentos de M's e W's de forma a evitar a marcas. • Paint the surface with M's and W's movements in order to avoid marks.
- 3 - Limpar a trincha com água corrente ou diluente (ver instruções na lata de tinta). • Clean the paintbrush with running water or solvent (see instructions on the paint can).
- 4 - Deixar secar à temperatura ambiente. • Allow to dry at room temperature.